



WWW.SERVIALL.CL



**MICA ESMERILADO 9100FX
(5 UNID. POR BOLSA)**

CODIGO
10016865



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Visor estandar de reemplazo para caretas de soldadura Speedglas™ Serie 9100 FX, FX Air y 9100 MP, el visor abatible cuenta con una mica clara de policarbonato resistente a impactos que debe reemplazarse una vez que quede dañado despues de realizar actividades de esmerilado y pulido.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl