



WWW.SERVIALL.CL



MEMBRANE K4502/M2162
MP-00407 MINEPARTNER

CODIGO
10013463

mine partner
A better solution



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Kit reparación membrana Goyen Mod. K-4502
- Numero de parte: MP-C-00407
- Material: Nitrilo
- Marca: Goyen-Pimasa

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpón 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl