



WWW.SERVIALL.CL



MICA EXTERNA PARA MASCARA SOLDAR 9100 (CAJA 5 UN.)

CODIGO
20020379



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Visor estándar de reemplazo para caretas de soldadura Speedglas™ Serie 9100 FX, FX Air y 9100 MP.
- El visor abatible cuenta con una mica clara de policarbonato resistente a impactos que debe reemplazarse cada vez que se dañe después de realizar actividades de esmerilado y pulido.
- Fácil de colocar.
- Resistente a impactos.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl