



WWW.SERVIALL.CL



INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 30mA-AC 2P

CODIGO
10006574



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25 30mA-AC 2P

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl