



WWW.SERVIALL.CL



JUEGO DE DESTORNILLADOR AISLADOS DE 4PC

CODIGO
10012843



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

• Los destornilladores aislados Milwaukee® 1000V son los únicos destornilladores clasificados UL® probados según las normas IEC 60900: 2012, ASTM F1505-10 y NFPA 70E y cumplen con los requisitos de herramientas aisladas de OSHA. Los destornilladores aislados Milwaukee, que ofrecen una clasificación de seguridad inflexible, son ignífugos y resistentes a los impactos, y cuentan con un aislamiento de doble capa para una protección máxima y un indicador visual de desgaste para emitir una advertencia de reemplazo al usuario

INCLUYE (1) Destornillador aislado de 1/4 "con ranura - 6" y 1000 V (48-22-2221) • (1) Destornillador aislado de 3/8 "- 8" y 1000 V con destornillador (48-22-2223) • (1) Cuadrado n.º 1 - Destornillador aislado de 3 "y 1000 V (48-22-2251) • (1) Cuadrado n.º 2 - Destornillador aislado de 4 "y 1000 V (48-22-2252) • (1) Bolsa de herramientas de capacidad adicional

CARACTERÍSTICAS Clasificado UL® - Probado y certificado según los estándares de herramientas aisladas: IEC 60900: 2012; ASTM F1505-10; NFPA 70E • La protección aislada de 1000 V ofrece una seguridad inquebrantable • Cumple con el estándar de herramientas aisladas de OSHA • Certificado VDE y GS • El aislamiento de doble capa ofrece una indicación visual del desgaste para el reemplazo de herramientas • Mango ignífugos y resistentes a los golpes • Los agujeros de cordón evitan caídas de herramientas y protegen el aislamiento contra daños • Las marcas de identificación visibles permiten la identificación rápida de herramientas en el lugar de trabajo • Incluye bolsa de herramientas de capacidad extra

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl