



WWW.SERVIALL.CL



ZAPATO SEGURIDAD ACONCAGUA AMERICAN SHOES MOD. 5594 TERRAN N°40

CODIGO
10015506

American Shoe



**Puntera
Composite**



**Plantilla interior
Intercambiable**



**Planta Resistente
Hidrocarburos**



**Aislante
Eléctrico**



**Aislante
Térmico**



**Plantilla textil
Antiperforación**



**Evita el desgaste
Sobrepuntera**



**Cuero
Water Resistant**

DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Construcción inyección directa. • Cuero Full-Grain Hidrofugado café. • Cuello acolchado.
- Fuelle forrado y acolchado. • Cordones redondos. • Oje tillos plásticos.
- Aislante eléctrico, tensiones inferiores a 600 volt (NCh 2147/2)
- Aislante térmico Thinsulate®. • Sobrepuntera de TPU.
- Plantilla interior intercambiable (Mesh + EVA). • Planta Bi-Materialidad PU/CAUCHO Acrilo Nitrilo.
- Cambrillón de acero templado de dos nervios. • Puntera de seguridad de Acero (NCh 772/2).
- Numeración 37 al 46.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpón 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl